
16
14
High Voltage Power Supply
Filament Power Supply
10
18a
18b
20a
20
12
22a
e⁻ e⁻ e⁻ e⁻ e⁻ e⁻ e⁻
22
24
26
12a
30a
30
32
15

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10